

연돌현상 방지 위한 출입문 닫기 안내

안녕하세요, 고양학사 행정팀입니다.

1층 승강기의 문이 닫히지 않는다는 민원이 가끔 접수되고 있습니다.

실내외 기압차에 따른 연돌효과가 그 원인으로, 실내 온도 차이가 크거나 강한 바람이 실내로 유입되었기 때문입니다.

실내외 기압차 및 외부 유입으로 발생한 바람이 문에 압력을 주어 닫히지 않는 현상으로 고층 건물에서 일반적으로 발생하는 현상입니다.

고양학사에서는 정기적으로 승강기를 점검하고 있으며, 연돌현상이 발생하더라도 그로인해 승강기가 고장 나지 않도록 지속적으로 관리하고 있습니다.

사생 여러분들께서는 기숙사 출입 시 외부 공기가 실내 유입되지 않도록 출입문을 닫아주시기 바랍니다.

감사합니다.

고양학사 행정팀